106年度執行成果

成果1 查核件數達標

工程金額	應查核件數	完成查核件數	目標達成率
5,000萬元以上工程	7	8	114%
1,000~5,000萬元工程	12	12	100%
100~1,000萬元工程	20	34	170%
合　　計	39	54(註)	138%

註：含複查4件

106年度目標達成率138%

成果2 查核成績提昇

項目	104年	105年	106年
甲等比率	21%	66%	50%
平均分數	77.1	79.3	79.2



近2年甲等比率均達50%以上

成果3 複查比率達標

本年度查核54場次，複查件數4件，

複查比率7.4%。

大於規定比率 5%

標案名稱	查核成績	複查成績
105年度營造友善城鄉環境-精進級-歷史建築木造第一市場公廁整修及周邊綠美化工程	78	77
106年度營造友善城鄉環境-環境整頓清理(廁所修繕3處)	77	81
斗六市五福老舊溝渠除汙植生綠美化工程	75	78
南崁溪大檜溪橋水質淨化工程	83	83

成果4 嚴重缺失項次少

缺失程度	104年	105年	106年
嚴重缺失	0.04	0.02	0.07
中等缺失	1.15	0.84	0.81
輕微缺失	20.30	22.80	22.72
總計	21.49	23.66	23.60

嚴重缺失比例低，中等缺失逐年降低

成果5 平均扣點數下降

項目	104年	105年	106年
每場扣點率	48%	39%	44%
平均扣點數(點數/場)	2.54	1.80	1.61

下降0.19點



- 106年扣款金額為11.6萬元
- 106年較105年扣點點數增加，係因查核件數增加10件

成果6 材料抽驗比率達標

材料抽驗比率87% > 規定比率30%

項目	104年	105年	106年
抽驗比率	67%	98%	87%

混凝土抗壓試驗

鋼筋間距檢測

不合格樣態

1

樹穴高度為30cm，與設計圖不符。

2

大底埋設鋼棒部分高度未符設計需求。

3

經現場量測，淨深尺寸為16cm、頂板厚度為22cm，不符合設計圖需求。

成果7 標案管理系統抽查件數達標

抽查件數共計為178件> 規定件數120件

月份	抽查工程名稱	件數
1月	北港溪虎尾排水水質淨化場興建工程....等	5
2月	金門縣烈嶼鄉東崗衛生掩埋場場區設備改善工程.....等	11
3月	南投縣草屯鎮茄苳山段0318地號(第3期)裸露地綠化計畫....等	12
4月	南投市垃圾轉運站改善設置計畫工程.....等	12
5月	第三、第五公墓公廁整修工程.....等	15
6月	高雄市路竹簡易垃圾掩埋場活化再利用工程-廢棄物挖掘及篩分作業.....等	24

月份	抽查工程名稱	件數
7月	「協天廟暨三民社區活動中心廁所改善工程」.....等	30
8月	新竹縣竹北市頭前溪高灘地綠化計畫工程案.....等	16
9月	「提升苑裡鎮衛生掩埋場天然災害應變處理能量設施工程」.....等	15
10月	環檢大樓3樓露臺防水工程.....等	11
11月	「協天廟暨三民社區活動中心廁所改善工程」.....等	15
12月	金湖鎮新塘垃圾掩埋場道路及周邊環境改善工程.....等	12